

中原大學校園潛存災害分析暨減災計畫表

致災源	颶 風
致災區	校內各地點
潛在災害分析	<ul style="list-style-type: none"> 一、校園內老舊建築或輕鋼架建築，無法承受颶風吹襲。 二、教室、宿舍門窗未上鎖，遭颶風吹襲而破損。 三、颶風吹起的飄落物，擊中建築物之門窗玻璃。 四、體育場的籃球架未固定被吹倒。 五、校園內的花草樹木未整修，或固定被颶風吹倒
預估災損	<ul style="list-style-type: none"> 一、校舍倒塌。 二、門窗玻璃破損 三、體育場設施損壞。 四、花草樹木折斷。
減災措施	<ul style="list-style-type: none"> 一、要求各系所將老舊建築物之人員撤離，並搬出可用物質。 二、加強教室、宿舍門窗的檢查，大型落地窗用膠布貼上，避免碎片亂飛。 三、無法上鎖之門窗加裝鏈條固定。 四、籃球架用卯釘固定或放倒。 五、花草應即時修剪、樹木用木樁固定。
物資需求	依校園實際狀況編列。
預算編列	於年度施政計畫中，編列因應天然災害損失之預算執行。
備考	